
Partnership. With Guarantee.

# Steckverschraubungen
# Messing vernickelt
# Serie PI



## Kenndaten

| | |
|---|---|
| Betriebsdruck | -0,99...20bar |
| Mediumstemperatur | -20...80°C |
| Rohraußendurchmesser | 3...16mm |
| Gewinde | M3...M12, G1/8"...G3/4", R1/8"...R1/2" |
| Medium | Druckluft, neutrale Gase |

## Ihre Vorteile

| | |
|---|---|
| Ganz aus Metall | Körper und Lösering aus vernickeltem Messing: unempfindlich gegen Stöße, Späne und Wärme an der Maschine. |
| Sicherer Halt | Spannzange aus Edelstahl, Dichtung aus NBR. Dicht von Vakuum bis 20 bar. |
| Montage ohne Werkzeug | Schlauch einstecken, fertig. Zum Lösen den Ring drücken und den Schlauch herausziehen. |

## Einsatzfelder

- Ventilinseln und Schaltschränke
- Steuerluft für Antriebe an Armaturen
- Verpackungsmaschinen
- Handhabung und Montage
- Vakuumtechnik
- Sondermaschinenbau

## Die meistgekauften Bauformen

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| PI12 | PI16-360 | PI13 | PI29 | PI17 | PI23 |
| gerade, Außengewinde | Winkel, drehbar | gerader Verbinder | T-Verbinder | Winkelverbinder | Y-Verbinder |


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

## Alle Bauformen

| Serie | Bauform | Schlauch Ø | Gewinde | Typen |
|---|---|---|---|---|
| PI16-360 | Drehbare Winkeleinschraubverschraubung | 3 – 16 | M3 – M12x1,5, G1/8 – G3/4 | 31 |
| PI12 | Gerade Einschraubverschraubung | 3 – 16 | M3 – M12x1,5, G1/8 – G1/2 | 28 |
| PI12C | Gerade Einschraubverschraubung | 4 – 14 | R1/8 – R1/2 | 18 |
| PI16C-360 | Drehbare Winkeleinschraubverschraubung | 4 – 14 | R1/8 – R1/2 | 18 |
| PI35 | L-Ringstück | 4, 6, 8, 10, 12 | M5, G1/8 – G1/2 | 14 |
| PI21-360 | Drehbare T-Einschraubverschraubung | 4, 6, 8, 10, 12 | M5, G1/8 – G1/2 | 13 |
| PI13 | Gerade Aufschraubverschraubung | 4 – 12 | G1/8 – G1/2 | 13 |
| PI38 | Gewinde-Stecknippel | 4, 6, 8, 10, 12 | M5, G1/8 – G1/2 | 13 |
| PI14-360 | Drehbare Winkeleinschraubverschraubung | 3 – 12 | M3 – M5, G1/8 – G1/2 | 13 |
| PI21C-360 | Drehbare T-Einschraubverschraubung | 4, 6, 8, 10, 12 | R1/8 – R1/2 | 11 |
| PI36 | T-Ringstück | 4, 6, 8, 10, 12 | M5, G1/8 – G1/2 | 11 |
| PI22-360 | Drehbare T-Einschraubverschraubung | 4, 6, 8, 10, 12 | M5, G1/8 – G1/2 | 11 |
| PI24C-360 | Drehbare T-Einschraubverschraubung | 4, 6, 8, 10, 12 | R1/8 – R1/2 | 10 |
| PI24-360 | Drehbare T-Einschraubverschraubung | 4, 6, 8, 10, 12 | G1/8 – G1/2 | 10 |
| PI16C | Winkeleinschraubverschraubung | 4, 6, 8, 10 | R1/8 – R3/8 | 9 |
| PI17-360 | Drehbare Winkelaufschraubverschraubung | 4, 6, 8, 10 | G1/8 – G3/8 | 7 |
| PI11-360 | Drehbare Winkeleinschraubverschraubung mit zwei L-Ringstücken | 4, 6, 8 | M5, G1/8 – G1/4 | 6 |
| PI15-360 | Drehbare T-Einschraubverschraubung mit zwei T-Ringstücken | 4, 6, 8 | M5, G1/8 – G1/4 | 6 |
| PI19-360 | Drehbare Winkeleinschraubverschraubung | 4, 6, 8 | G1/8 – G1/4 | 5 |
| PI12 | Reduktion | 3 – 14 | – | 18 |
| PI13 | Gerader Verbinder | 3 – 16 | – | 17 |
| PI29 | T-Verbinder | 3 – 16 | – | 13 |
| PI17 | Winkelverbinder | 3 – 16 | – | 9 |
| PI23 | Y-Verbinder | 3 – 12 | – | 9 |
| PI40 | Verschlussstift | 3 – 16 | – | 8 |
| PI16 | Winkelverbinder mit Stecknippel | 4, 6, 8, 10 | – | 8 |
| PI27 | Schottverschraubung | 3 – 16 | – | 7 |
| PI21 | T-Verbinder mit Stecknippel | 4, 6, 8, 10 | – | 7 |
| PI38 | Verbindungsstift | 4 – 14 | – | 6 |
| PI24 | L-Verbinder mit Stecknippel | 4, 6, 8, 10 | – | 6 |
| PI20-360 | Drehbarer Kreuzverbinder | 4, 6, 8 | – | 5 |
| PI23-360 | Drehbarer Y-Verbinder | 4, 6, 8 | – | 5 |
| PI10 | Einpresspatrone | 4, 6, 8, 10 | – | 4 |

## Werkstoffe

| | |
|---|---|
| Körper, Lösering | Messing vernickelt |
| Spannzange | Edelstahl 1.4310 |
| Dichtungen | NBR |




+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG